

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Кабельный тестер-трассоискатель МS6812



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Особенности	3
3. Меры предосторожности	3
4. Подготовка к работе	4
5. Внешний вид устройства	4
6. Использование	5
7. Замена батарей	6
8. Устранение неисправностей	7
9. Технические характеристики	7
10. Уход и обслуживание	8

1. Введение

Кабельный тестер-трассоискатель MS6812 — это портативный кабельный трассоискатель предназначенный для обнаружения кабельных линий, поиска нужных жил при монтаже, мест обрывов без повреждения изоляции. Применяется для работы с телефонными линиями.

Состоит из передающего и принимающего устройств.

2. Особенности

- Проверка целостности и обнаружение повреждений проводов и кабелей;
- Определение состояния телефонной линии (занято/вызов/свободно);
- Функция прозвонки проводников;
- Определение местоположения кабеля и места повреждения провода;
- Звуковая сигнализация;
- Регулируемая громкость звукового оповещения;

3. Меры предосторожности

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям безопасности, но чтобы избежать случайного поражения током, и правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите правила использования данного прибора.
 - Также необходимо помнить, что следующие меры предосторожности приведены, чтобы избежать травм и не повредить проверяемые приборы и оборудование.
- Запрещено подключать передающее устройство к цепям под напряжением, прибор выйдет из строя.
- Не используйте трассоискатель при повышенной влажности воздуха или влажными руками. При попадании влаги в прибор немедленно прекратите его использование и обратитесь для ремонта к производителю или в сервисный центр.
- При резкой смене температуры окружающего воздуха необходимо выдержать устройство при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов, чтобы избавиться от возможного конденсата внутри корпуса трассоискателя.
- Если есть сомнения в правильной работе трассоискателя, прекратите его использование.

• Всегда осматривайте прибор перед его включением. Запрещено использовать аппарат с поврежденным корпусом или щупами. Если дефект обнаружен, обратитесь к производителю или в сервисный центр.

4. Подготовка к работе

После приобретения прибора рекомендуется проверить прибор и упаковку на отсутствие механических повреждений и следов влаги. При обнаружении повреждений упаковки, сохраните её до тех пор, пока изделие не пройдет полную проверку.

- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин и сколов.
- Проверьте комплектацию прибора.
- При обнаружении дефекта или несоответствия комплектации верните изделие продавцу. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его рядом с изделием для разрешения возникающих вопросов в процессе эксплуатации.

5. Внешний вид устройства



6. Использование

- Проверка целостности проводника передающим устройством Подключите кабеля с зажимами к проверяемому проводнику, установите переключатель в положение "Тест на обрыв". Ярко горящий индикатор красного цвета "Тест на обрыв" указывает на целостность линии (сопротивление линии не превышает 10 кОм).
- Проверка целостности проводника передающим и принимающим устройствами Установите переключатель в положение "Тон". Подключите кабель с зажимом к проверяемому проводнику с одного конца и коснитесь приёмным электродом другого конца проводника, к которой подключен передатчик. Появление звукового сигнала указывает на целостность линии.
- Поиск проводника в цепи передающим и принимающим устройствами Определение трассы прокладки кабеля или провода. Установите переключатель в положение "Тон". Подключите кабеля с зажимами к проверяемой линии или подключите один зажим к заземлению, а другой зажим к любому концу линии. Исследуйте провода при помощи приемника, тональный сигнал будет наиболее сильным на искомом проводе. Не подключайте передающее устройство к цепям при наличии в них любого напряжения переменного или постоянного тока.
- Определение трассы прокладки кабеля или провода только принимающим устройством (только переменное напряжение) Перемещайте приемник вдоль предполагаемой линии прокладки проводника. Увеличение звукового сигнала является признаком приближения к линии под напряжением. Проводить данные исследования необходимо при наличии напряжения в проводнике.
- Определение состояния телефонной линии
 Идентификация выводов линии TIP/RING
 Переведите переключатель режимов передающего устройства в
 положение «Выкл».
 Подключите КРАСНЫЙ кабель с зажимом к одному выводу линии, а
 ЧЕРНЫЙ к другому выводу линии.
 Если КРАСНЫЙ кабель будет подключён к выводу линии RING, то
 свечение индикатора «Тест на обрыв» будет иметь ЗЕЛЕНЫЙ цвет.

Если КРАСНЫЙ соединительный провод подключен к выводу линии TIP, то свечение индикатора «Тест на обрыв» будет иметь КРАСНЫЙ цвет.

• Идентификация состояния работающей линии (свободно, вызов, занято):

Подключите КРАСНЫЙ кабель с зажимом к выводу линии RING, а ЧЕРНЫЙ к выводу TIP.

Если цвет индикатора «Тест на обрыв» - зеленый, значит состояние линии - СВОБОДНО.

Если индикатор «Тест на обрыв» не горит, значит состояние линии - ЗАНЯТО.

Если индикатор «Тест на обрыв» мигает желтым цветом, то на линии присутствует сигнал ВЫЗОВ (установите переключатель в положение «Тест на обрыв», сигнал ВЫЗОВ в проверяемой линии должен прекратиться).

7. Замена батарей

Удалите батареи из устройства на период длительного хранения. Эго позволит избежать повреждение прибора, если произойдет утечка электролита.

Не оставляйте разряженные батареи в изделии.

Не подвергайте изделие чрезмерным воздействиям, ударам, превышающих допустимые значения. Во избежание поломки прибора в процессе эксплуатации, не допускайте ударов и падений

Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

8. Устранение неисправностей

Ошибка	Причина	Решение
Отсутствует индикация	Низкий заряд батареи	Замените батарею
звуком	Окислились контакты в	Очистите контакты
	батарейном отсеке	
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный
		центр
Отсутствует индикация	Низкий заряд батареи	Замените батарею
светом	Окислились контакты в	Очистите контакты
	батарейном отсеке	
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный
	Повреждены кабели	центр
	или зажимы	

9. Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочий диапазон частот приёмника,	10020000 Гц
Гц	
Выход сигнала передающего	меандр частотой ~1500 Гц
устройства	
Условия эксплуатации	Температура: О50°С
	Относительная влажность:
	не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -3060°C
	Относительная влажность:
	не более 85% без выпадения
	конденсата.
Питание	9В -6Р22 (Крона) х 2шт.
Размер устройства	Передающее устройство:
	145 x 35 x 25 mm
	Приёмное устройство:
	238 x 43 x 26 mm
Размер упаковки	280 x 125 x 40 mm
Bec	Передающее устройство:
	110г (с батареей)
	Приёмное устройство:
	110г (с батареей)
Вес комплекта	325 г

10. Уход и обслуживание

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, а также мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе.

Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур (б0°С), относительной влажности (>85%) и прямых солнечных лучей.

Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники.

Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления.

Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**